

陽炎 2 型 B (Ver.2 用) 補足説明書

タペットプレートのメーカーによっては、スプリングのガイドが基板に干渉することがあります。

下の画像中央の赤く塗ってある部分をカットすることで対応できます。

メカボックスに陽炎 2 型 B とタペットプレートに載せてクリアランスを確認してください。

